

# Bürgerverein Unabhängige Kalletaler Bürger e.V.

➤ Verein für mehr Bürgernähe in Kalletal ◀



UKB (Unabhängige Kalletaler Bürger e.V.) 32689 Kalletal

---

## Gemeinde Kalletal

Kalletal den 06. Jun. 2009

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei einigen Treffen vor Ort stellt die UKB folgende Mängel fest::

1. Die Strasse Lindenweg in Brosen kann von der Kreisstrasse zweimal befahren werden. Die erste Einfahrt (nähe des Dorfgemeinschaftshauses) wird zu oft von LKWs benutzt, die anschließend keine Wendemöglichkeiten haben. Leider wird derweilen auch die Rasenfläche des Eigentümers beschädigt und das LKW- Gespann muss mit einem erheblichen Aufwand das ganze Stück zurücksetzen.

Wir bitten daher, zu überprüfen, ob ein Zusatzverkehrszeichen mit der Aufschrift: „Keine Wendemöglichkeit für LKWs oder ein generelles Verbotsschild (Zeichen 253) Abhilfe schaffen kann.

2. An der Rintelnerstrasse 21 und Rintelnerstrasse 17 befinden sich Haltebuchten. Leider wird der angrenzende Gehweg zum Parken oder Halten benutzt. Auch die Ausfahrt der Anlieger wird zum Wagnis durch die schlechten Sichtverhältnisse.

Wir bitten daher eine Problemlösung herbeizuführen.

3. Die Strasse Steinernkamp liegt im „Zone 30 Gebiet“. Bei einer Inaugenscheinnahme unsererseits ist aufgefallen, dass der Verkehr aus Fahrtrichtung Tiefental zwar durch die Querrinnen etwas abgebremst wird, doch der Eindruck entsteht, dass hier deutlich zu schnell gefahren wird. Die Anbringung des Verkehrszeichens zulässige Höchstgeschwindigkeit 30 (Zeichen 274-53) mit Zusatzzeichen befindet sich 20m vor der Aufhebung der 30er Zone. Wir sind der Meinung, dass der Standort ist nicht geeignet.

Das Verkehrszeichen Verbot für Fahrzeuge mit zulässigen Gesamtgewicht über 2,8t einschließlich ihrer Anhänger und Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse sollte im Einmündungsbereich der B 238 stehen, da die Lkws unmöglich wenden können. Außerdem sollte der Schwerlastverkehr im Wohngebiet (Zone 30) vermieden werden.

Auch das Zeichen „Eingeschränkter Winterdienst“ steht im Einmündungsbereich der B 238 besser, dann aber mit Zusatzzeichen Beginn in 300m.

# **Bürgerverein** **Unabhängige Kalletaler Bürger e.V.**

➤ Verein für mehr Bürgernähe in Kalletal ◀



Um die Geschwindigkeit zu überprüfen, könnte man auch die neu beschaffende elektronische Tafel aufstellen. Auch eine Markierung zu den angrenzenden Strassen zur Verdeutlichung der Rechts vor Links Regelung sowie eine Markierte 30 auf dem Fahrbahnbelag wäre eine Möglichkeit.

Eine weitere Maßnahme wäre, in Fahrtrichtung Hohenhausen (von Tiefental kommend) kurz hinter der Zone 30, eine provisorische Verengung mit Klemmfix aufzustellen.

Gerne stehen wir zur Beratung vor Ort zu Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen:

Ingo Mühlenmeier

Andreas Sandmann